COMUNE DI SANDRIGO

Individuazione dei beni culturali ed ambientali - tegge reg. n.58-Art.º

Ditta: Clavello Elisa, fu Girolamo

REGIONE DEL VENETO
COMITATO TECNICO REGIONALE
Seduta in data Argomento


Fog. n. 8 mapp. n. 120 Via Campialti

18 APR. 1888 N. 2 39 -

Caratteristiche Storiche e Architettoniche


Bruno (Esari

Fabbricato rurale tipico e più ricorrente a due volumi accostă ti di altezza diversa, dove il corpo più alto a due piani più granaio è adibito ad abitazione ed il corpo più basso, portico e stalla a piano terra e fienile nel sottotetto. I travi del portico in calcestruzzo sono tra i primi esempi di applicazione di questo materiale nell'edilizia rurale.







Veduta d'insieme



AEROFOTOGRAMMETRIA 1:5000



PIANTA



PROSPETTO SUD



edifici di valore culturale e ambientale

edifici privi di valore



ampliamento

Interventi ammessi:

- 1 Ordinaria e straordinaria manutenzione, inserimento degli impianti tecnologici e dei servizi igienici.
- 2 Ristrutturazione e ridistribuzione interna.
- 3 Possibilità di cambio di destinazione d'uso della parte rurale ad abitazio ne mantenendo inalterato il portico e le aperture di facciata.
- 4 Possibilità di ampliamento sul lato est, previa demolizione della superfetazione esistente, recupero della volumetria ampliabile fino a mc. 400, co me graficamente illustrato.
- 5 Per quanto non specificato si fa obbligo dell'osservanza delle norme generali per gli interventi edilizi in zona rurale.

DOTT. ARCH. UBALDO PEZZIN

1000