



COMUNE DI SANDRIGO



SCHEDA n. 17

PIANO DEGLI INTERVENTI

Via Tugurio

INDIVIDUAZIONE DEI BENI
CULTURALI ED AMBIENTALI

- Edificio recuperato totalmente
- Edificio recuperato parzialmente
- Edificio in buone condizioni
- ✓ Edificio in mediocri condizioni
- Edificio crollato o pessime



AEROFOTOGRAMMETRIA – 1:5000







Lato sud-ovest



Interventi ammessi:

1. Ordinaria e straordinaria manutenzione, inserimento degli impianti tecnologici e dei servizi igienici.
2. Ridistribuzione interna e ristrutturazione interna senza demolizione del fabbricato.
3. Mantenimento delle caratteristiche principali quali, le aperture della facciata (sud) del corpo di fabbrica principale, le cornici di gronda e il comignolo.
4. Possibilità di nuove aperture sul fianco ovest e nella facciata nord. Un'ipotesi in tal senso è suggerita nei disegni allegati.
5. Cambio d'uso dell'annesso rustico adiacente all'edificio principale, con possibilità di ampliamento sul lato est di 200 mc come da planimetria allegata.
6. Demolizione dei due annessi e ricomposizione in un unico corpo come da planimetria allegata.
7. Per quanto non specificato si fa obbligo dell'osservanza delle norme generali per gli interventi edilizi in zona rurale.
8. Deve essere conservata l'edicola religiosa.