



COMUNE DI SANDRIGO

PIANO DEGLI INTERVENTI


SCHEDA n. 16

Via Tugurio

INDIVIDUAZIONE DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI


- Edificio recuperato totalmente
- ✓ Edificio recuperato parzialmente
- Edificio in buone condizioni
- Edificio in mediocri condizioni
- Edificio crollato o pessime


Fg. n. 5 mapp. n. 124



Caratteristiche Storiche e Architettoniche

Fabbricato rurale tipico e più ricorrente a due volumi accostati di altezza diversa, in questo caso un terzo volume adibito a fienile, consente l'uso ad abitazione del sottotetto altrimenti destinato a fienile. I travi del portico in calcestruzzo sono tra i primi esempi di applicazione di questo materiale nell'edilizia rurale.





AEROFOTOGRAMMETRIA 1:5000






Prospetto principale sud



Prospetto ovest



Prospetto est

Interventi ammessi:

1. Ordinaria e straordinaria manutenzione, inserimento degli impianti tecnologici e dei servizi igienici.
2. Ristrutturazione e ridistribuzione interna.
3. Possibilità di cambio di destinazione d'uso del corpo del fabbricato centrale ad abitazione mantenendo inalterato il portico.
4. Possibilità di realizzare un portico sul lato est dell'edificio come da disegno allegato.
5. Per quanto non specificato si fa obbligo dell'osservanza delle norme generali per gli interventi edilizi in zona rurale.